

APROB: ADMITEREA RECEPȚIEI

PRIMAR

Ing. Toma CONSTANTIN



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE PROIECT
(faza DALI „Reabilitarea energetică a Dispensarului din
Orașul Dărmănești, str. Popasului, nr. 8, jud. Bacău”)
Nr.10018 / din 18.05.2023

privind întocmirea proiectului faza DALI, aferent investiției „*Reabilitarea energetică a Dispensarului din Orașul Dărmănești, str. Popasului, nr. 8, jud. Bacău*” servicii presate în cadrul contractului NR. 5939 din 23.03.2023, încheiat între UAT ORASUL DARMANESTI si S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa adm.: *str. Popasului, nr. 7, orasul Dărmănești, judetul Bacau*
- număr cadastral/număr topografic: 67010

2. Serviciilor au fost prestate în baza – Notei Conceptuale, Temei de Proiectare, a Caietului de sarcini si a Contractului de finantare nr. 7143 din 21.02.2023

3. Comisia de recepție, constituita in baza DISPOZITIEI NR. 210 DIN 07.03.2023, și-a desfășurat activitatea de la data: 18.05.2023, până la data: 18.05.2023, fiind formată din:

1. Președinte –ing. PAERELE COSMIN - viceprimar

Membri

2. ing. APOSTU IONEL – Arhitect sef

3. Antal Stefan- inspector de specialitate Serviciu ADPP

4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):

1. executant: ---

2. proiectant: -

5. Secretariatul a fost asigurat de - Inspector de specialitate Ciumete Ioana

6. Constatările comisiei de recepție la finalizarea serviciilor :

6.1. Capacități fizice realizate: conform PV nr. 9715/15.05.2023, au fost predate spre verificare: 3 ex. DALI- parte scrisa si parte desenata, 3 ex. expertiza tehnica, 3ex. ridicare topo avizata de OCPI Bacau, 3 ex. studiu geotehnic verificat Af, 2 ex. scenariu de securitate la incendiu, 3ex. doc. obtinere avize si acorduri, 3 exemplare referat verificare la cerintele fundamentale B,C,D,E,F,A1,Ie,Is,It, a DALI.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal: NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal: NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea-finală a lucrărilor / SERVICIILOR prestate este de [lei, cu și fără TVA]:

76.755,00 lei cu TVA (64.500,00 lei fara TVA) – conf. Factura nr. BR. BC. 0510 din 17.05.2023

